



МВД России

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
(УМВД России по Ямало-Ненецкому
автономному округу)

гр. Тимкину С.С

E-mail: nix87@yandex.ru

ул. Матросова 7, г. Салехард, 629008,
тел. (349-22)4-45-90, факс 4-13-60
<http://89.mvd.ru>

24.08. 2018 года № 3/186603312679
на № 186603312679 от 22.08.2018 года

Уважаемый Сергей Сергеевич!

На Ваше обращение от 22.08.2018 года, поступившее на официальный сайт Госавтоинспекции сообщая:

- Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", утвержденный решением Евразийского экономического сообщества комиссии таможенного союза от 09.12.2011 года № 877 (далее ТР ТС 018/2011), не содержит понятия «фары рабочего света».

В соответствии с пунктом 2.3.2 ГОСТ 8769-75 «Количество, расположение, цвет, углы видимости», «Ни одна точка светового отверстия противотуманной фары не должна находиться выше верхней точки светового отверстия фары ближнего света».

В соответствии с пунктом 3.1 раздела 3 перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, утвержденного постановлением Совета Министров Правительства Российской Федерации от 23.09.1993 года № 1090, несоответствие количества, типа, цвета, расположения и режима работы внешних световых приборов требованиям конструкции транспортного средства, рассматривается как условие запрещения эксплуатации.

Нарушение требований *по установке световых приборов (даже в случае не подключения с электрической системе питания)*, образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 12.5 КоАП РФ.

Врио начальника УГИБДД

А.А. Силкин